## UTILIDADES DE MEDICIÓN PARA BLOQUES

## Comando: bloquesmedicion

Opciones para Bloques	×		
MEDICION			
Resumen de todos los bloques insertados Exportar todos los bloques incluida capa			
COORDENADAS	-1		
O Archivo TXT con las coordenadas de los bloques igual al seleccionado			
O Archivo CSV con las coordenadas de todos los bloques con nombre y capa			
O Dibuja una tabla con las coordenadas de los bloques igual al seleccionado			
O Inserta un bloque en cada coordenada de archivo TXT con formato X,Y,Z o	X,Y		
Aceptar Cancelar			

**Resumen de todos los bloques insertados:** Se crea un archivo CSV para abrir con excel o bloc de notas, donde tendremos la cantidad total de todos los bloques insertados en nuestro dwg. Obtendremos Nombre y cantidad de bloques después de indicar donde queremos guardar el archivo csv.

	А	В	
1	EXTINTOR	8	
2	BIE	5	
3	FAROLA	52	
4	CONMUTADOR	53	
5	APLIQUEPARED	45	
6	LLAVECALIENTE	54	
7	LLAVEFRIA	63	
8	CONJUNTOFRIA	25	

**Exportar todos los bloques incluida capa**: Se crea un archivo CSV para abrir con excel o bloc de notas, donde tendremos la cantidad total de todos los bloques insertados en nuestro dwg por capa. Obtendremos Capa, Nombre Bloque y cantidad de bloques después de indicar donde queremos guardar el archivo CSV.

	А	В	с
1	САРА	BLOQUE	CANTIDAD
2	CPI	EXTINTOR	4
3	CPI	BIE	5
4	FontaneriaCaliente	LLAVECALIENTE	6
5	FontaneriaCaliente	CONJUNTOCALIENTE	6
6	FontaneriaFria	LLAVEFRIA	6
7	FontaneriaFria	CONJUNTOFRIA	6
8	Electricidad	FAROLA	4
9	Electricidad	CONMUTADOR	6
10	Electricidad	APLIQUEPARED	7

**Exportar los bloques de la capa seleccionada:** Se crea un archivo CSV para abrir con excel o bloc de notas, donde tendremos la cantidad total de todos los bloques insertados en nuestro dwg de la capa seleccionada. Obtendremos Capa, Nombre Bloque y cantidad de bloques, después de seleccionar un bloque insertado en la capa de la que queremos extraer los datos y donde queremos guardar el archivo CSV.

<u> </u>
ntidad
4
5
5
3

## UTILIDADES DE COORDENADAS PARA BLOQUES

Archivo TXT con las coordenadas del bloque igual al insertado: Después de seleccionar un bloque la aplicación creará un archivo de coordenadas con las coordenadas de todos los bloques del archivo dwg que tengan el mismo nombre que el seleccionado. Se puede elegir si deseamos exportar la coordenada Z del bloque y cuantos decimales queremos en las coordenadas.

Archivo Edición Formato Ver 2201.681,1044.466,0.000 2200.430,1044.352,0.000 2203.184,1042.542,0.000 2201.933,1042.428,0.000 2212.207,1042.358,0.000 2210.956,1042.244,0.000 2216.850,1043.754,0.000 2215.599,1043.641,0.000 2219.198,1046.495,0.000 2217.947,1046.382,0.000 2212.180,1048.762,0.000 2210.929,1048.648,0.000 2208.381,1048.314,0.000 2207.130,1048.200,0.000 2205.585,1048.393,0.000 2204.334,1048.279,0.000 2203.712,1047.022,0.000 2202.461,1046.909,0.000 2208.229,1045.723,0.000 2207.238,1045.723,0.000 2206.165,1045.836,0.000 2204.914,1045.723,0.000

Archivo CSV con las coordenadas de todos los bloques con nombre y capa: Se crea un archivo CSV para abrir con excel o bloc de notas, con las coordenadas de todos los bloques insertados en el archivo dwg. Se exporta nombre de Capa, Nombre de Bloque y coordenadas.

	А	В	С	D
8	CPI	Extintor	2216.85	1043.75
9	CPI	Extintor	2215.6	1043.64
10	CPI	Extintor	2219.2	1046.5
11	CPI	Extintor	2217.95	1046.38
12	CPI	Extintor	2212.18	1048.76
13	CPI	Extintor	2210.93	1048.65
14	CPI	Extintor	2208.38	1048.31
15	CPI	Extintor	2207.13	1048.2
16	CPI	Extintor	2205.59	1048.39
17	CPI	Extintor	2204.33	1048.28
18	CPI	Extintor	2203.71	1047.02
19	CPI	Extintor	2202.46	1046.91
20	Electricidad	APLIQUEPARED	2205.13	1040.53
21	Electricidad	CONMUTADOR	2205.64	1040.99
22	Electricidad	APLIQUEPARED	2205.13	1040.91
23	Electricidad	CONMUTADOR	2205.64	1041.55
24	Electricidad	APLIQUEPARED	2205.13	1041.47
25	Electricidad	FAROLA	2206.36	1042.0
26	Electricidad	CONMUTADOR	2205.64	1042.07
27	Electricidad	APLIQUEPARED	2205.13	1041.99
28	Electricidad	FAROLA	2206.36	1042.91
29	Electricidad	CONMUTADOR	2205.64	1042.98
30	Electricidad	APLIQUEPARED	2205.13	1042.9
31	Electricidad	FAROLA	2206.36	1043.41

**Dibuja una tabla con las coordenadas de los bloques igual al seleccionado**: Se dibuja en AutoCAD una tabla con las coordenadas de los bloques con el mismo nombre que el seleccionado. Se selecciona un bloque, un punto de inserción y los decimales.

Coordenadas			
X	Y	Z	
2201.681	1044.466	0.000	
2200.430	1044.352	0.000	
2203.184	1042.542	0.000	
2201.933	1042.428	0.000	
2212.207	1042.358	0.000	
2210.956	1042.244	0.000	
2216.850	1043.754	0.000	
2215.599	1043.641	0.000	
2219.198	1046.495	0.000	

**Inserta un bloque en cada coordenada de un archivo TXT**: Si dispones de las coordenadas de inserción de los bloques puedes utilizar esta utilidad para insertar un bloque en cada una de esas coordenadas del listado. El listado de coordenadas lo puedes hacer en el bloc de notas y debe tener formato X,Y,X o bien X,Y sin nombre ni encabezados. Esta utilidad te pedirá un archivo TXT de coordenadas y que selecciones un bloque para insertar.

Archivo	Edición	Formato	Ver
2201.68	31,1044	.466,0.	000
2200.43	30,1044	.352,0.	000
2203.18	34,1042	.542,0.	000
2201.93	33,1042	.428,0.	000
2212.20	07 <b>,</b> 1042	.358,0.	000
2210.95	56,1042	.244,0.	000
2216.85	50,1043	.754,0.	000
2215.59	99,1043	.641,0.	000
2219.19	98,1046	.495,0.	000
2217.94	47,1046	.382,0.	000
2212.18	30,1048	.762,0.	000
2210.92	29,1048	.648,0.	000
2208.38	31,1048	.314,0.	000
2207.13	30,1048	.200,0.	000
2205.58	35,1048	.393,0.	000
2204.33	34,1048	.279,0.	000
2203.71	1047	.022,0.	000
2202.46	51,1046	.909,0.	000
2208.22	29,1045	.723,0.	000
2207.23	38,1045	.723,0.	000
2206.16	55,1045	.836,0.	000
2204.91	1045	.723,0.	000